

## Anleitung

### Meisenknödel Mütze



#### Material:



#### Sie benötigen:

- 1x Steinzeugton B128 Sack à 10kg
- 1x Gipsform Halbkugel Ø 10cm Art. 45.170
- 1x Modellierset Art. 40.142
- 1x Töpfernadel Art. 40.501
- 1x Zieh Klinge Art. 40.303
- 1x Glasur Art. 83.455 FL 200ml (braunblau matt bleifrei)
- 1x Glasurpinsel Art. 42.033

#### Aus Ihrer Küche:

- Schwamm
- Holzspieß (z.B. Zahnstocher)
- Rüstmesser

#### Schritt 1




Aus dem Steinzeugton B128 kleine Batzen abbrechen und in die Gipsform legen, flachdrücken und miteinander verbinden.

## Schritt 2



Der Ton wird von der Mitte der Gipsform mit dem Finger verstrichen.



Darauf achten, dass der Ton in der ganzen Form gleichmässig dick ist. Optimale Wandstärke ist ca. 6mm.

**Tipp:** Die Wanddicke kann problemlos mit einer Töpfernadel überprüft werden.


## Schritt 3



Überstehende Reste mit dem Messer der Kante von der Gipsform entlang abschneiden. Mit dem Schwamm den Rand verputzen.

Form etwas antrocknen lassen.

## Schritt 4



Aus Ton eine ca. 10cm lange und 4mm dicke Tonwurst wallen, halbieren und zu 2 Bogen formen.

## Schritt 5



Der eine Bogen auf der Innenseite der Mütze anschlickern\*.



Hier wird am Schluss der Meisenknödel befestigt.

**\* Alle Teile die zusammengesetzt werden, mit der Töpfernadel aufrauen und anfeuchten, dann mit Schlicker zusammenfügen.**


## Schritt 6



Sobald sich die Halbkugel aus der Form lösen lässt, die Halbkugel auf der Aussenseite mit einer Ziehklänge (Art. 40.303) gut aufrauen und wieder glattstreichen, bis alle Unebenheiten und Nahtstellen verschwunden sind.



Nun den zweiten Bogen oben auf der Halbkugel anschlickern.  
An diesem Bogen wird die Mütze aufgehängt.



## Schritt 7

Zwei kleine Kugeln für die Augen, eine etwas grössere Kugel für den Schnabel und eine grosse Kugel für die Schwanzfedern vorbereiten.



Aus der mittleren Kugel den Schnabel zwischen den Fingern formen. Das Gleiche auch mit der Kugel für die Schwanzfedern machen.



## Schritt 8

Die Augen mit etwas Schlicker direkt bei der Aufhängung befestigen. In der Mitte dazwischen den Schnabel befestigen. Auf der anderen Seite der Aufhängung die Schwanzfeder anschlickern.



Mit einem Holzspieß die Augen markieren.

**Tipp:** Die Augen werden wirkungsvoller, wenn der Holzspieß leicht von unten nach oben geführt wird.

## Schritt 9



Der Charakter des Vogels variiert je nach Augenstellung, Grösse des Schnabels und Stellung der Schwanzfeder. Probieren Sie es aus.

**Schritt 10**



Mütze sorgfältig trocknen lassen.  
Rohbrand machen bei 1020°C  
(9 Std. Anheizzeit bis 720°C, 20min Haltezeit bei  
Endtemperatur 1020°C)

**Schritt 11**



Mütze mit einer beliebigen Steinzeugglasur (*z.B. Glasur 83.455 FL 200ml (braunblau matt bleifrei)*)  
glasieren. Unterer Rand abputzen.

Glasurbrand bei 1240°C machen.  
(6 Std. Anheizzeit bis 650°C, 20min. Haltezeit bei  
Endtemperatur 1260°C)

**Fertig**



**Viel Spass!**